

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Симферопольского
района Республики Крым

С. В. Дмитрова
« 15 » мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок»
с. Краснолесье» Симферопольского района
Республики Крым

Н.П. Лунина

« 15 » мая 2023 г.

ПЛАН

**адаaptации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и другим
маломобильным группам населения МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье»
Симферопольского района Республики Крым с. Краснолесье, ул. Парковая, дом, 67- А
на период 2021-2025 гг**

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаaptации объекта*
1.	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Не обеспечено беспрепятственное перемещение МГН: не ровное асфальтовое покрытие	-	Обеспечить беспрепятственное и удобное перемещение МГН: заменить асфальтовое покрытие подходов и дорожек	2023-2024гг	=
1.2.	Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения: отсутствует тактильная разметка на путях движения	-	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	2022-2023 гг	=
2. Вход (входы) в здание					
2.1.	Не обеспечена доступность для МГН: отсутствует тактильная	-	Провести работы по обеспечению доступа	2023 г	-

	разметка перед лестницей, дверью и входной площадкой; краевые ступени не выделены контрастным цветом; отсутствует кнопка вызова персонала с текстом Брайля и знаком инвалида		для МГН: нанести тактильную разметку разметка перед лестницей, дверью и входной площадкой; краевые ступени выделить контрастным цветом; на кнопку вызова установить табличку с текстом Брайля и знаком инвалида		
3. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1.	Отсутствует системная информация на всех путях движения: отсутствует мнемосхема с указанием расположения помещений	-	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия	2023	-
3.2.	Не обеспечена доступность для МГН: лестничный марш не дублирован пандусом или другим подъемным устройством	-	Провести работы по обеспечению доступа для МГН	2022-2023	-
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1	Края дверного полотна не выделены контрастным цветом	-	Выделить края дверного полотна контрастным цветом	2022	-
4.2	Отсутствуют предупредительные тактильные полосы	-	Установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами	2022-2023	-
4.3	Не обеспечена доступность для МГН	-	Провести работы по обеспечению доступа для МГН	2022-2023	-
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1	Отсутствие нормативные откидные поручни, тактильная	-	Обеспечить размещение информации о	2025г	-

	табличка кнопки вызова персонала и тактильная разметка внутри санитарно-гигиенических помещений		помещения в соответствии нормам		
6. Система информации на объекте (на всех объектах)					
6.1	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствии нормам	2025г	-
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
7.1	Зона путей движения к объекту не принадлежит МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье», а принадлежит администрации Добровского сельского поселения	-	Написать письмо в соответствующую инстанцию по обеспечению доступности путей движения к объекту	2021-2023 гг	-
7.2	На остановке отсутствует схема движения МГН к объекту	-	Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии размещений схемы движения МГН к объекту	2022-2024 гг	-
7.3	Имеются препятствия на следования к объекту: неровный асфальт, отсутствует тактильная разметка	-	Написать письма в соответствующие инстанции с приложением фотографии о решении вопросов о ликвидации препятствий на пути МГН (нанесение тактильной разметки, выравнивание асфальта	2022-2023 гг	-